
PMT=(0.0821+/-0.0013)*PIN+(0.00122+/-0.18E-05)
PMT1 Normalized
PIN
1.2
1.1
1
0.9
0.8
0.7
0.6
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900